

Link do produktu: <https://www.motosklep.eu/komplet-kolpakow-universalnych-action-silver-black-14-cali-p-155.html>



Komplet kołpaków uniwersalnych Action Silver Black 14 cali

Cena	96,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5902135471814
Rozmiar	14 cali
Kolor	Srebrno-czarny

Opis produktu

KOMPLET KOŁPAKÓW (4 szt) ACTION SILVER BLACK w kolorze srebrno-czarnym - rozmiar 14 cali

Cechy kołpaków:

- bardzo prosty montaż bez użycia narzędzi (na wcisk)
- produkt polskiej produkcji - firma NRM
- oryginalny, ponadczasowy design wygląd
- kołpaki podwójnie lakierowane
- powłoka odporna na odpryski
- produkt wytworzony ze sztucznego tworzywa ABS
- kołpaki posiadają wycięcia na wentyl

Prezentowane kołpaki są kołpakami uniwersalnymi i **pasują praktycznie do wszystkich felg**, z wyjątkiem tych, z wypukłym środkiem.

Kołpaki są pakowane **do specjalnych kartonów zrobionych na wymiar gwarantując bezpieczeństwo dostawy**.

Przed zakupem **prosimy o sprawdzenie rozmiaru felgi** - oznaczenia rozmaru (cale) są umieszczone na oponie (**np. R13, R14, R15, R16**).

W razie, gdy kołpak "si

Kołpaki uniwersalne przeznaczone są do:

- **ALFA ROMEO** / 146 / 147 / 155 / 156 I II / 159 / 166 I II III / BRERA / GIULIA / MITO /
- **AUDI** / 80 B2 B3 B4 / 100 C3 C4 / A2 / A3 8L 8P 8V / A4 B5 B6 B7 B8 B9 / A5 / A6 C4 C5 C6 C7 / A8 D2 D3
- **BMW** / SERIA I E81-E87 F20-F21 / SERIA III E36 E46 E90-91-92-93 F30-F31-F34 / SERIA V E36 E39 E60 F10-F11 G30-G31 / X1 / X3 E83 F25
- **CHEVROLET** / AVEO T200 T250 / T300 / BERETTA / CAPTIVA I II / CRUZE / EXPRESS / IMPALA I II III / KALOS / LACETTI / NUBIRA / MATIZ I II / ORLANDO / SPARK I II / TRAX /
- **CITROEN** / BERLINGO I II III / BX / C-ELYSSE I II / C15 / C1 I II / C2 / C3 / I II / C4 PICASSO I II / C4 / I II / C5 I II III / C6 / DS3 / DS4 / NEMO / JUMPER I II III / XANTIA I II / XSARA I II / XSARA PICASSO / ZX
- **DACIA** / DUSTER I II / LODGY / LOGDAN I II / SANDERO I II
- **FORD** / B-MAX / ESCORT IV V VI VII / EXPRES / ESPACESS I II III / EXPLORER II III IV V / C-MAX I II / FIESTA IV V VI VII VIII / FOCUS MK1 MK2 MK3 MK4 / GALAXY I II III IV / KA I II III / KUGA I II / MONDEO I II III IV / S-MAX I II / SIERRA I II / TEMPO I II
- **FIAT** / 500 / 500L / ALBEA I II / BRAVA / BRAVO I II / CINQUECENTO / CROMA I II / DOBLO I II III IV / FIORINO II III IV / FREEMOONT / GRANDE PUNTO / IDEA / LINEA / MAREA / MULTIPLA I II / PALIO I II / PANDA I II III / PUNTO I II / PUNTO EVO / REGATA / RITMO I II / SCUDO I II / SEDICI / SEICENTO / SEDICI / SEICENTO / SIENA / STILO / TALENTO / TEMPRA / TIPO I II / ULYSSE / UNO I II / QUBO

-
- **HONDA** / ACCORD V VI VII VIII / CITY III IV V VI / CIVIC V VI VII VIII IX X / CORENTNO / CR-V I II III IV V / FR-V / INTEGRA II III IV / JAZZ II III IV / LEGEND I II III IV / ODYSSEY I II III / PRELUDE III I IV V / PILOT I II
 - **HYUNDAI** / I20 I II / IX35 / I30 I II III / I40 / ACCENT I II III / ATOS I II / ELANTRA II III IV V VI / GETZ / SONATA II III IV V / TUCSON I III
 - **KIA** / CARENS I II III IV / CARNIVAL I II / CEED I II III / CERATO / MAGNETIS I II / OPTIMA I II / PICANTO I II III / RIO I II III IV / SEPHIA I II / SORENTO I II III / SPORTAGE I II III IV / SOUL I II / VENG
 - **MAZDA** / 323 V VI / 2 I II III / 3 I II III / 5 I II / 6 I II III / 626 IV V / CX-3 / XEDOS 6 9 MERCEDES / A KLASA W168 W169 W176 / B KLASA W245 W246 / C KLASA W202 W203 W204 W205 / E KLASA W210 W211 W212 W213
 - **NISSAN** / ALMERA I II / ALTIMA II III IV V / JUKE / MICRA III IV V / MURANO / NOTE I II / NAVARA II III IV / PATROL III IV / PULSAR / PRIMERA I II III / SUNNY B14 B15 / TERRANO I II / QASHQAI I II
 - **OPEL** / ADAM / AGILA A B / ANTARA / CALIBRA / COMBO B C D E / FRONTERA A B / CORSA B C D E / INSIGNIA I II / KADETT / KARL / MERIVA I II / MOKKA / OMEGA A B / SIGNUM / SINTRA / TIGRA I II / VECTRA A B C / ZAFIRA A B C
 - **PEUGEOT** / 106 / I II / 107 / 206 / 207 / 301 / 307 / I II / 308 / I II / 406 / 407 / 508 I II / 607 / 2008 / 3008 / 4007 / BIPPER / EXPERT I II / PARTNER I
 - **RENAULT** / 19 / CAPTUR / CLIO I II III IV / ESPACE / EXPRESS / FLUENCE / GRAND SCENIC I II III / KADJAR / KANGOO I II / KOLEOS I II / LAGUNA I II III / MEGANE I II III / MODUS / SAFRANE / SCENIC I II III IV / TALISMAN / THALIA I II / TWINGO I II III
 - **SEAT** / ALHAMBRA I II / ALTEA / ARONA / AROSA I II / ATECA / CORDOBA I II III / EXEO / IBIZA II III IV V / INCA / LEON I II III / MALAGA / MARABELLA / MII / TERRACO / TERRA / TOLEDO I II III IV
 - **SKODA** / FAVORIT / FELICIA I II / CITIGO / FABIA I II III / FAVORIT / KAROQ / KODIAQ / OCTAVIA I II / RAPID I II / ROOMSTER / SUPERB I II III / YETI
 - **TOYOTA** / AURIS I II / AVENSIS I II III / AYGO I II / CELICIA IV V VI VII / COROLLA VERSO I II / CAMRY IV V VI VII VIII / COROLLA VIII IX X XI / MATRIX I II / PRIUS I II III IV / PROACE I II / RAV4 I II III IV / SIENNA I II III / VERSO / YARIS I II III
 - **VOLKSWAGEN** / AMAROK / BEETLE / BORA CADDY I II III IV / FOX / GOLF PLUS I II / GOLF III IV V VI VII / JETTA / LUPO / NEW BEETLE / PASSAT B3 B4 B5 B6 B7 B8 / POLO III IV V VI / SHARAN I II / SCIROCCO I II III / T-ROC / TIGUAN / TOUAREG I II III / TOURAN I II III / UP! / VENTO
 - **VOLVO** / S60 I II / S70 / S80 I II / S90 I II / V40 I II / V50 / V60 I II / V70 I II III / V90 I II / XC40 / XC60 I II / XC70 I II / XC90 I II

edzi" zbyt ciasno lub zbyt luźno w feldze - należy skorygować średnicę pierścienia w miejscu przygotowanym na wentyl (odpowiednio ściskając lub rozciągając).